



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2016-11期**

BIWEEKLY 2016-11

2016年6月1日 - 2016年6月15日

1 Jun 2016 - 15 Jun 2016

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2016-11期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2016-PSW4-01	39-8725	尾桨—尾桨叶片—检查/更换	否	2016-06-01	2016-06-07	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD No. 2016-0099, 2016年5月24日发布, 更正版, 2016年5月25日发布
2	CAD2016-E225-02R1	39-8731	MGB悬浮杆和连接接头检查/更换	否	2016-06-06	2016-06-06	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2016-0103-E, 2016年6月1日颁发
3	CAD2016-MULT-34	39-8732	禁止飞行	否	2016-06-06	2016-06-06	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2016-0104-E, 2016年6月2日颁发。
4	CAD2005-B757-11R1	39-8733	检查发动机与机翼间后整流罩中的导线束	否	2016-06-07	2016-06-07	周成刚	民航西南地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-11-06, 修正案号 39-18533
5	CAD2016-B787-09	39-8730	更换筒形螺母和检查件号	否	2016-06-07	2016-06-24	王诗婷	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2016-10-09, 修正案号 39-18520

适航指令双周刊第 2016-11期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2014-EC30-01R1	39-8734	机身-尾梁/尾桨连接框-检查/修理	否	2016-06-07	2016-06-08	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2014-0114R1, 2016年06月01日颁布
7	CAD2016-MULT-35	39-8735	发动机燃油控制-液压机械计量组件-改装	否	2016-06-07	2016-06-08	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2016-0098, 2016年05月23日颁布
8	CAD2016-B777-06	39-8736	枢轴隔框前外侧弦条的检查	否	2016-06-06	2016-06-08	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2016-09-01, 修正案号39-18499, 2016年4月14日颁发
9	CAD2016-MULT-36	39-8738	检查和修理机身散装货舱门隔框	否	2016-06-08	2016-06-08	路遥	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2016-0102 Correction, 2016年6月7日
10	CAD2016-A320-06	39-8740	机身-客舱地板梁连接处的检查	否	2016-06-12	2016-06-13	王建军	民航西南地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2016-0105, 2016年06月06日颁布

适航指令双周刊第 2016-11期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2016-A320-07	39-8741	机身-隔框35.2A的检查	否	2016-06-12	2016-06-13	王建军	民航西南地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2016-0106, 2016年06月06日颁布
12	CAD2016-B737-07	39-8739	检查和修理上部隔框的疲劳裂纹	否	2016-06-11	2016-06-13	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-09-13 修正案号: 39-18511
13	CAD2016-MULT-37	39-8742	检查液压油箱液压油位置	否	2016-06-13	2016-06-21	付金华	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2016-0107, 2016年6月7日
14	CAD2016-B757-04	39-8745	机身43和46段隔框裂纹检查	否	2016-06-15	2016-06-20	郑雪峰	民航西南地区管理局适航审定处	1. FAA 2016-10-05, 修正案号39-18516
15	CAD2016-B777-07	39-8744	后整流罩下梁结构和隔热板-重复检查和改装	否	2016-06-13	2016-06-15	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2016-10-02, 修正案号39-18513, 2016年4月28日颁发

适航指令双周刊第 2016-11期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2016-C604-02	39-8743	机翼—主起落架侧撑杆连接轴寿命限制的引入	否	2016-06-14	2016-06-10	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大AD No. CF-2016-17R1, 2016年6月9日



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>