



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2016-13期

BIWEEKLY 2016-13

2016年7月1日 - 2016年7月15日

1 Jul 2016 - 15 Jul 2016

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2016-13期

| 序号 | 指令编号 | 修正案号 | 标题 | 紧急 | 颁发日期 | 生效日期 | 联系人 | 颁发单位 | 第一参考文件 |
|----|-------------------|---------|--------------------------|----|------------|------------|-----|----------------|-------------------------------------|
| 1 | CAD2016-A300-05R1 | 39-8759 | 机身-前起落架舱门铰链螺栓组件-更换[寿命限制] | 否 | 2016-07-01 | 2016-06-07 | 谭震 | 民航西北地区管理局适航审定处 | EASA AD 2016-0100 (2016年5月24日颁发) |
| 2 | CAD2016-DA40-01 | 39-8762 | 电源-交流发电机电缆检查 | 否 | 2016-07-03 | 2016-07-06 | 王伟建 | 民航华北地区管理局适航审定处 | 1. EASA AD 2016-0126 2016年06月22日 |
| 3 | CAD2016-FA7X-03 | 39-8763 | 结构-铆钉-拆除/替换 | 否 | 2016-07-03 | 2016-07-06 | 王伟建 | 民航华北地区管理局适航审定处 | 1. EASA AD 2016-0124 2016年06月22日 |
| 4 | CAD2016-B737-09 | 39-8764 | 检查机身隔框和隔框加强板裂纹 | 否 | 2016-07-03 | 2016-07-06 | 王伟建 | 民航华北地区管理局适航审定处 | 1. FAA AD 2016-11-04 修正案号: 39-18531 |
| 5 | CAD2016-FA90-01 | 39-8766 | 时间限制和维修检查-适航限制-修订/实施 | 否 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 王伟建 | 民航华北地区管理局适航审定处 | 1. EASA AD 2016-0129 2016年06月23日 |

适航指令双周刊第 2016-13期

| 序号 | 指令编号 | 修正案号 | 标题 | 紧急 | 颁发日期 | 生效日期 | 联系人 | 颁发单位 | 第一参考文件 |
|----|-------------------|---------|----------------------------|----|------------|------------|-----|----------------|-------------------------------------|
| 6 | CAD1999-A320-14R2 | 39-8765 | 自动驾驶 - 更换飞行管理指引计算机 | 否 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 徐敬人 | 民航西南地区管理局适航审定处 | 1. EASA AD 2016-0122, 2016年6月21日颁布 |
| 7 | CAD2016-MULT-40 | 39-8767 | 水平安定面配平作动器-橡胶大齿轮-过度磨损 | 否 | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 龙飞君 | 民航华东地区管理局适航审定处 | 1. 加拿大指令CF-2016-22, 2016年6月24日发布 |
| 8 | CAD2016-B407-02 | 39-8768 | 尾桨驱动轴花键连接故障 | 否 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 朱江 | 民航中南地区管理局适航审定处 | 1、TCCA AD CF-2016-21, 2016年6月23日颁发 |
| 9 | CAD2016-F2TH-01 | 39-8769 | 防冰和防雨保护-机翼防冰系统-检查飞机飞行手册-修订 | 否 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 王伟建 | 民航华北地区管理局适航审定处 | 1. EASA AD 2016-0130-E 2016年07月05日 |
| 10 | CAD2016-B787-11 | 39-8760 | 检查和更换起落架销 | 否 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 王焯 | 上海航空器适航审定中心 | 1. FAA AD 2016-11-18, 修正案号 39-18545 |

适航指令双周刊第 2016-13期

| 序号 | 指令编号 | 修正案号 | 标题 | 紧急 | 颁发日期 | 生效日期 | 联系人 | 颁发单位 | 第一参考文件 |
|----|-----------------|---------|-----------------------|----|------------|------------|-----|-----------------|--|
| 11 | CAD2016-B787-12 | 39-8761 | 检查导线与支架的间隔 | 否 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 邢广华 | 上海航空器适航审定中心 | 1. FAA AD 2016-11-17, 修正案号 39-18544, 2016年6月7日发布 |
| 12 | CAD2016-MULT-41 | 39-8770 | 检查/更换B/E航空呼吸防护设备(PBE) | 否 | 2016-07-08 | 2016-07-15 | 刘延利 | 中国民用航空局航空器适航审定司 | (1) FAA AD 2016-11-20, 2016年6月10日 |



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>