



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2016-7期**

BIWEEKLY 2016-7

2016年4月1日 - 2016年4月15日

1 Apr 2016 - 15 Apr 2016

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2016-7期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2016-MULT-07R1	39-8653	检查/更换CFM56-5B发动机涡轮后框架	否	2016-04-06	2016-03-01	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. FAA AD 2016-02-04, 39-18383
2	CAD2015-MULT-56R1	39-8654	检查/更换ARRIEL 2系列发动机附件齿轮箱M01模组	否	2016-04-06	2016-03-31	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2016-0055, 2016年3月17日
3	CAD2016-B747-05	39-8658	检查整流罩区域的机身蒙皮损伤	否	2016-04-01	2016-04-05	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD
4	CAD2016-B105-39	39-8661	替换/检查主旋翼的旋转斜盘组件	否	2016-04-08	2016-04-06	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD
5	CAD2016-B777-03	39-8660	机身蒙皮的检查/改装	否	2016-04-08	2016-04-01	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2016-04-17, 修正案号: 39-18411, 2016年2月16日颁发

适航指令双周刊第 2016-7期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2016-MULT-18	39-8666	检查辅助燃油泵布线	否	2016-04-08	2016-04-15	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2016-05-09, 修正案号: 39-18427, 2016年3月1日颁发
7	CAD2016-B757-02	39-8662	更换标牌标识	否	2016-04-11	2016-04-04	江学科	民航西南地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-04-24
8	CAD2016-B206-01	39-8664	检查更换张力-扭力皮带	否	2016-04-11	2016-04-05	汪毅飞	民航西南地区管理局适航审定处	1. Transport Canada CF-2016-09
9	CAD2016-MULT-17	39-8663	检查和更换燃油系统MOV作动器	否	2016-04-05	2016-04-05	刘延利	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) FAA AD 2016-04-20
10	CAD2016-B748-01	39-8669	检查旅客氧气系统氧气管的接头并安装氧气组件	否	2016-04-11	2016-04-15	王 焱	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2016-07-05, 修正案号39-18450 2. 波音特别注意服务通告 B747-35-2132, 2015年6月8日

适航指令双周刊第 2016-7期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2016-FA7X-01	39-8671	发动机控制-发动机电 子控制-软件更新	否	2016-04-11	2016-04-14	王伟建	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. EASA 2016-0063 2016 年3月31日
12	CAD2016-MULT-37R3	39-8673	检查 MGB 尾旋翼驱动法兰	否	2016-04-15	2016-04-13	朱江	民航中南地区 管理局适航审 定处	1、EASA AD 2014 -0179R2, 2016 年 4
13	CAD2016-E190-01	39-8674	修订维修或检查大纲	否	2016-04-15	2016-04-13	王伟建	民航华北地区 管理局适航审 定处	1、ANAC AD 2016-04-01 修正 案号：39-1397
14	CAD2016-B787-05	39-8670	安装燃油泄漏密封坝	否	2016-04-15	2016-05-03	朱宁文	上海航空器适 航审定中心	1. FAA AD 2016- 06-10, 修正案号 39-18441
15	CAD2016-B777-04	39-8676	大翼下部面板间隙填 充密封胶	否	2016-04-08	2016-04-22	陶娟	民航中南地区 管理局适航审 定处	1、FAA AD 2016- 06-05, 修正案号 ：39-18436, 201 6年3月9日颁发

适航指令双周刊第 2016-7期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2016-B737-05	39-8678	检查和修理紧固定位件周围的疲劳裂纹	否	2016-04-15	2016-04-22	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-06-04 修正案号: 39-18435
17	CAD2016-MULT-19	39-8665	拆除和检查发动机高压/中压结构滑油供应管缓冲密封圈	否	2016-04-01	2016-04-06	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2016-0061, 2016年3月23日颁发



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>