



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2016-9期

BIWEEKLY 2016-9

2016年5月1日 - 2016年5月15日

1 May 2016 - 15 May 2016

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2016-9期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2016-S092-02	39-8691	重新布置导线系统	否	2016-05-02	2016-05-05	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-07-01 修正案号: 39-18446
2	CAD2016-B757-03	39-8695	发动机燃油系统布线	否	2016-05-03	2016-05-10	江学科	民航西南地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-07-07
3	CAD2016-PC12-02	39-8693	动力装置—发动机安装架/锻造管端头—检查	否	2016-05-03	2016-05-02	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD NO. : 2016-0081, 2016年4月25日
4	CAD2011-MULT-47R1	39-8694	ARRIEL 2发动机M04模组动力涡轮叶片寿命限制及更换	否	2016-05-03	2016-05-04	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2011-0218R1, 2016年4月27日
5	CAD2015-E225-04R1	39-8698	发动机离心压气机扩压器支撑箍的检查	否	2016-05-03	2016-05-04	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2015-0209R1, 2016年4月20日颁发

适航指令双周刊第 2016-9期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2013-AS35-04R1	39-8690	【取消】尾桨 - 尾桨 桨毂变距摇臂 - 检查/ 更换	否	2016-05-03	2016-05-04	张仁浩	民航东北地区 管理局适航审 定处	1. EASA AD 2013 -0133-CN, 2016 年02月16日颁布
7	CAD2016-B747-08	39-8702	上舱地板梁的检查修 理和改装	否	2016-05-04	2016-05-05	张建勇	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2016-07-03 修正 案号: 39-18448
8	CAD2016-E225-02	39-8699	主桨驱动-检查	否	2016-05-04	2016-05-06	朱江	民航中南地区 管理局适航审 定处	1、EASA AD 2016 -0089-E, 2016年 5月3日颁发
9	CAD2013-A300-08R1	39-8700	燃油-燃油泵/供电断 路器-功能测试/更换/ 燃油泵更换	否	2016-05-05	2016-05-05	徐 蕾	民航西北地区 管理局适航审 定处	1. EASA AD 2016-0080 (201 6年4月21日颁布)
10	CAD2016-A300-03	39-8701	舱门-前登机门框/内 凸缘 (inner flanges) -检查/修理	否	2016-05-05	2016-05-05	谭 震	民航西北地区 管理局适航审 定处	EASA AD 2016-00 79 (2016年4月21 日颁发)

适航指令双周刊第 2016-9期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2016-A300-04	39-8703	机翼-机身40框下半框外侧区域-检查	否	2016-05-05	2016-05-12	谭震	民航西北地区管理局适航审定处	EASA AD 2016-0085 (2016年4月28日颁发)
12	CAD2016-MULT-25	39-8696	识别/检查内襟翼部件	否	2016-05-06	2016-05-11	路遥	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2016-0082, 2016年4月27日
13	CAD2013-MULT-11R3	39-8697	检查和更换可配平水平安定面的支撑支架	否	2016-05-06	2016-05-06	路遥	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2014-0068R1, 2016年4月4日
14	CAD2016-A139-02	39-8704	主旋翼—主旋翼阻尼器—检查/更换	否	2016-05-10	2016-05-10	张春宇	民航东北地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2016-0087, 2016年5月3日颁布;
15	CAD2016-B737-06	39-8706	检查驾驶舱2号风挡加温螺旋线及接头	否	2016-05-10	2016-05-12	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-07-16 修正案号: 39-18461

适航指令双周刊第 2016-9期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2016-B777-05	39-8709	检查替换内侧襟翼后襟翼导轨的前连接接头	否	2016-05-10	2016-05-18	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2016-08-03, 修正案号 39-18479, 2016年3月31日颁发
17	CAD2016-PC12-03	39-8708	时限/维护检查-适航性限制章节-修订/执行	否	2016-05-12	2016-05-12	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD No. 2016-0083, 2016年4月28日发布
18	CAD2016-MULT-26	39-8705	主旋翼传动——飞轮组件丧失润滑	否	2016-05-13	2016-05-16	郝志鹏	中国民用航空局航空器适航审定司	TCCA CF-2016-13, 2016年5月2日。
19	CAD2016-B747-09	39-8712	检查和修理上舱地板梁上缘条疲劳裂纹	否	2016-05-15	2016-05-18	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-07-31 修正案号: 39-18476
20	CAD2016-B787-07	39-8707	检查与安装释压隔板	否	2016-05-15	2016-05-23	朱宁文	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2016-09-12, 修正案号 39-18510



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>