



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2017-12期**

BIWEEKLY 2017-12

2017年6月16日 - 2017年6月30日

16 Jun 2017 - 30 Jun 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-12期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2017-MULT-32	39-9084	主齿轮箱磁堵-检查	否	2017-06-25	2017-06-25	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0104, 2017年6月13日颁发
2	CAD2017-DHC6-01	39-9079	飞行控制系统-翼根肋和机身蒙皮处钢缆磨损	否	2017-06-21	2017-06-21	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. TCCA AD CF-2017-20 2017年06月07日
3	CAD2014-A320-07R1	39-9080	机身-净水和污水勤务面板-加强	否	2017-06-21	2017-06-21	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0098 (2017年06月07日颁布)
4	CAD1997-A320-15R2	39-9082	机翼--检查前梁垂直桁条	否	2017-06-22	2017-06-22	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0099 (2017年06月08日颁布)
5	CAD2017-B767-06	39-9081	检查并修理机翼驱动臂组件和作动筒曲柄臂组件	否	2017-06-22	2017-06-23	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-12-01 修正案号: 39-18916

适航指令双周刊第 2017-12期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2017-B787-07	39-9083	检查和补涂发动机吊架上方的密封胶	否	2017-06-23	2017-06-29	朱宁文	民航华东地区管理局 民航上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2017-10-16, 修正案号 39-18890
7	CAD2017-B787-06	39-9085	检查和更改变频启动发电机电源馈电线接线端子的安装	否	2017-06-26	2017-06-27	邢广华	民航华东地区管理局 民航上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2017-09-08, 修正案号 39-18870
8	CAD2011-CRJ2-04R2	39-9086	机身-后压力隔框辐板前侧裂纹	否	2017-06-26	2017-06-26	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1、加拿大指令CF-2011-30R2, 2017年6月12日。
9	CAD2017-MULT-34	39-9091	发动机燃油和控制—HP/LP燃油泵测量组件—检查/更换	否	2017-06-28	2017-06-27	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD No. : 2017-0102, 2017年6月13日
10	CAD2017-B747-06	39-9087	检查并修理机翼前梁腹板裂纹	否	2017-06-27	2017-06-27	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-09-10 修正案号: 39-18872

适航指令双周刊第 2017-12期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2017-MULT-33	39-9088	Zodiac Seats California LLC 座椅系统	否	2017-06-27	2017-06-28	何珮	中国民用航空局航空器适航审定司	1. FAA AD 2017-09-09, 39-18871。
12	CAD2017-B737-07	39-9089	检查并修理机身后压力隔框处的裂纹	否	2017-06-27	2017-06-27	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-10-22 修正案号: 39-18896
13	CAD2017-MULT-36	39-9090	发动机-定时链-更换/ 飞机飞行手册- 限制章节-修订	否	2017-06-27	2017-06-28	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0103 2017年06月14日
14	CAD2014-A330-07R2	39-9095	备用交流应急发电 - 飞行告警计算机软件 升级	否	2017-06-29	2017-06-29	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0105, 2017年6月14 日颁发
15	CAD2017-MULT-37	39-9092	检查并修理发动机排气系统	否	2017-06-28	2017-06-28	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-11-10 修正案号: 39-18909

适航指令双周刊第 2017-12期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2017-B737-08	39-9093	检查并修理机身搭接接头蒙皮裂纹	否	2017-06-28	2017-06-29	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-10-21 修正案号: 39-18895
17	CAD2017-MULT-07R3	39-9094	更换放油活门	否	2017-06-29	2017-06-28	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD No. : 2017-0064R1, 2017年6月27日
18	CAD2017-MULT-35	39-9096	修正ADS-B单元源完整性级别数值错误	否	2017-06-30	2017-07-11	郝志鹏	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) FAA AD 2017-11-11, 修正案号39-18910
19	CAD2017-MULT-31	39-9097	检查和更换发动机外左侧主燃油供油支管	否	2017-06-30	2017-07-13	王诗婷	民航华东地区管理局 民航上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2017-12-02, 修正案号39-18917



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>