



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2017-4期**

BIWEEKLY 2017-4

2017年2月16日 - 2017年2月28日

16 Feb 2017 - 28 Feb 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-4期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2016-D328-01R1	39-8974	燃油管线夹子-检查/更换	否	2017-02-17	2017-02-17	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0016, 2017年1月31日颁发
2	CAD2017-A380-02	39-8976	机腹整流罩检查、修理和更换	否	2017-02-17	2017-02-17	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0015, 2017年1月31日颁发
3	CAD2017-A380-03	39-8973	大翼襟翼部件-识别/检查（不适当的热处理）	否	2017-02-16	2017-02-16	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0009, 2017年1月16日颁发
4	CAD2017-A332-01	39-8975	检查客舱侧滑门/应急抛投系统	否	2017-02-17	2017-02-22	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD2017-0022, 2017年2月8日颁发
5	CAD2017-CL60-02	39-8980	AFM/TLMC修订及机翼防冰系统改装	否	2017-02-21	2017-02-22	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	加拿大TCCA AD CF-2017-07, 2017年2月8日颁发

适航指令双周刊第 2017-4期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2015-A320-04R1	39-8972	动力装置 — 前发动机安装座(mount) — 检查	否	2017-02-16	2017-02-16	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2015-0038R1 (2017年02月09日发布)
7	CAD2017-A139-02	39-8977	主旋翼 - 旋翼扭力臂 - 检查/更换	是	2017-02-17	2017-02-17	张春宇	民航东北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0028-E, 2017年2月15日颁布
8	CAD2017-B767-03	39-8978	检查和修理驾驶舱显示器	否	2017-02-20	2017-02-21	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-01-09 修正案号: 39-18776
9	CAD2017-PC12-01	39-8983	飞机飞行手册—章节限制/Primus APEX Build 10或10.9-修订	否	2017-02-21	2017-02-27	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD No. : 2017-0024, 2017年2月13日
10	CAD2017-A109-01	39-8979	设备和内饰件-绞车-改装/检查/直升机飞行手册修订	否	2017-02-21	2017-02-21	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0025 2017年02月14日

适航指令双周刊第 2017-4期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2011-AS35-06R1	39-8986	旋翼飞行控制—尾桨控制止动螺钉—检查	否	2017-02-22	2017-02-28	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2011-0164R1, 2017年02月14日颁布
12	CAD2017-A109-01R1	39-8981	设备和内饰件-绞车-改装/检查/直升机飞行手册修订	否	2017-02-21	2017-02-21	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0025 2017年02月14日
13	CAD2017-MULT-09	39-8802	检查/更换座舱和货舱的隔舱部件	否	2017-02-21	2017-02-22	郝志鹏	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) EASA AD 2017-0021, 2017年02月08日;
14	CAD2017-CL60-02R1	39-8982	AFM/TLMC修订及机翼防冰系统改装	否	2017-02-21	2017-02-22	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	加拿大TCCA AD CF-2017-07, 2017年2月8日颁发。
15	CAD2017-MULT-10	39-8985	主旋翼—主桨毂/旋翼轴连接螺钉—检查	否	2017-02-22	2017-03-03	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0032 cor, 2017年02月20日颁布;

适航指令双周刊第 2017-4期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2016-MULT-45R1	39-8988	发动机—后安装固定螺栓失效	否	2017-02-27	2017-03-06	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大适航指令CF-2016-23R1, 2017年2月20日
17	CAD2017-B787-04	39-8984	检查和更换后缘襟翼转动作动筒	否	2017-02-22	2017-02-21	王 烨	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2017-01-02, 修正案号39-18769
18	CAD2017-MULT-04R1	39-8987	方向舵控制—偏航阻尼器非指令性运动	否	2017-02-23	2017-02-14	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大适航指令CF-2017-06, 2017年1月31日
19	CAD2017-MULT-07R1	39-8525	更换放油活门	否	2017-02-27	2017-02-27	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD No. : 2017-0019R1, 2017年2月22日



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>