



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2017-8期

BIWEEKLY 2017-8

2017年4月16日 - 2017年4月30日

16 Apr 2017 - 30 Apr 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-8期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2017-MULT-17	39-9030	整流罩-检查	否	2017-04-20	2017-04-14	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0055, 2017年3月31日颁发
2	CAD2015-B429-02R2	39-9024	尾桨-变距拉杆球形轴承加速磨损	否	2017-04-16	2017-04-17	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大指令CF-2015-16R2, 2017年4月3日
3	CAD2007-E135-03R5	39-9025	旋翼飞行控制-尾旋翼控制连杆和球枢轴检查和更换	否	2017-04-17	2017-04-17	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1、EASA AD No. : 2010-0227R1, 2017年4月7日发布
4	CAD2008-E135-03R2	39-9028	旋翼飞行控制-尾旋翼, 周期和总距控制杆-检查/修理	否	2017-04-19	2017-04-07	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	EASA AD: 2010-0058R1, 2017年4月7日发布
5	CAD2017-MULT-19	39-9026	检查和更换发动机中压涡轮叶片	否	2017-04-17	2017-04-19	王诗婷	上海航空器适航审定中心	1. EASA AD 2017-0056

适航指令双周刊第 2017-8期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2014-MULT-34R1	39-9027	检查40号框机身蒙皮板接缝	否	2017-04-18	2017-04-26	郝志鹏	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) EASA AD 2017-0063, 2017年04月12日;
7	CAD2013-MULT-40R1	39-9029	检查/更换液压机械计量组件	否	2017-04-20	2017-04-25	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD No. 2013-0170R1
8	CAD2017-B787-05	39-9032	在客舱中安装防火挡块和防火隔离胶带	否	2017-04-24	2017-05-01	朱宁文	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2017-06-09, 修正案号39-18833
9	CAD2017-MULT-21	39-9031	检查机翼缝翼滑轨前止动装置	否	2017-04-21	2017-04-21	何珮	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2017-0060, 2017年4月7日
10	CAD2015-A300-05R2	39-9037	机身 -后货舱门底梁区域 后货舱门底梁区域 后货舱门底梁区域 -检查	否	2017-04-26	2017-03-29	徐 蕾	民航西北地区管理局适航审定处	CAD2015-A300-05R1, 39-9017, 2017年4月10日颁布

适航指令双周刊第 2017-8期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2016-B429-01R1	39-9038	尾桨—变距拉杆腐蚀	否	2017-04-26	2017-04-26	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大适航指令CF-2016-01R2, 2017年4月12日
12	CAD2017-MULT-23	39-9039	主起落架减摆器贝勒维尔垫圈(Belleville)失效	否	2017-04-26	2017-05-05	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1、加拿大指令CF-2017-14, 2017年4月21日发布。
13	CAD2013-MULT-40R2	39-9033	检查/更换液压机械计量组件	否	2017-04-25	2017-04-25	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD No. 2013-0170R1
14	CAD2017-EC30-01	39-9034	机身-尾梁/尾桨连接框-检查	是	2017-04-25	2017-04-25	张春宇	民航东北地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2015-0033-E (2015年2月24日颁发)
15	CAD2017-EC30-02	39-9035	旋翼飞行操纵—总距操纵—检查	否	2017-04-25	2017-04-25	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0062, 2017年04月11日颁布

适航指令双周刊第 2017-8期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2017-CL60-03R1	39-9036	方向舵控制系统-机长侧方向舵脚蹬管路的裂纹	否	2017-04-25	2017-04-25	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1. TCCA AD CF-2017-09, 2017年2月22日颁发
17	CAD2006-E135-02R2	39-9041	检查/更换尾桨线性传感器(线性可变差动传感器(LVDT)集合)轴承和改装操纵杆及底板	否	2017-04-26	2017-04-25	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2006-0318R2 (2017年4月25日)
18	CAD2017-MULT-21R1	39-9040	检查机翼缝翼滑轨前止动装置	否	2017-04-26	2017-04-26	何珮	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2017-0060, 2017年4月7日
19	CAD2012-A320-04R1	39-9042	发动机燃油和控制-液压机械组件-操作限制	否	2017-04-28	2017-05-03	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0065, 2017年4月19日颁布



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>