

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2017-CL30-01

修正案号: 39-9100

一. 标题: 氧气—更换入口区域乘客氧气面罩系绳

二. 适用范围:

本指令适用于庞巴迪公司 BD-100-1A10 型,序列号 20003 至 20424 和 20426 至 20500 的飞机。

三. 参考文件:

- 1.加拿大 AD No.: CF-2017-22, 2017 年 6 月 23 日;
- 2.庞巴迪 SB 100-35-08, 2017 年 4 月 11 日, 或后续经批准的修订版。

四. 原因、措施和规定

庞巴迪公司发现入口区域乘客氧气面罩系绳太长。在紧急情况使用时,这可能导致身材高的乘客在启动氧气气流时产生困难。本指令强制要求用更短的系绳更换现有的入口区域乘客氧气面罩系绳以确定正常操作。

按要求完成以下措施,除非事先已经完成:

自本指令生效之日起36个月内,按照庞巴迪SB 100-35-08(2017年4月11日,或后续经批准的修订版),按要求用短的系绳更换现有的入口区域乘客氧气面罩系绳。

如需调整完成本指令的时间或采取等效符合性方法,须得到适航审定部门的批准。

五. 生效日期：2017 年 07 月 07 日

六. 颁发日期：2017 年 07 月 04 日

七. 联系人： 范仁钰
民航华东地区管理局适航审定处
021-22321202