



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2012-20期

BIWEEKLY 2012-20

2012年10月16日 - 2012年10月31日

16 Oct 2012 - 31 Oct 2012

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2012-20期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2012-MULT-51	39-7444	PW4000系列发动机低压涡轮静子叶片尺寸检查	否	2012-10-16	2012-11-07	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. FAA AD 2012-14-09, 39-17123。
2	CAD2012-MULT-52	39-7445	可配平水平安定面作动筒 (THSA) 球座丝杠完整性检查	否	2012-10-16	2012-10-25	付金华	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2012-0210, 2012年10月11日
3	CAD2012-MULT-47R1	39-7446	修改ARRIEL 1系列发动机维修手册适航限制章节中循环计数辅助系统要求	否	2012-10-16	2012-10-25	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD No. 2012-0187R1
4	CAD2012-B146-09R1	39-7450	机身-尾部蒙皮和框-检查/修理	否	2012-10-16	2012-10-17	邢 军	民航西北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2012-0184 (2012年9月12日颁发)
5	CAD2012-B146-10	39-7451	时限/维修检查-前起落架主接头装置寿命限制-贯彻	否	2012-10-18	2012-10-18	徐 蕾	民航西北地区管理局适航审定处	EASA AD 2012-0191 (2012年9月21日颁发)

适航指令双周刊第 2012-20期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2009-A330-01R2	39-7453	修订损伤容限适航限制性项目	否	2012-10-18	2012-10-26	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2012-0211, 2012年10月12日颁发
7	CAD2003-A300-08R1	39-7449	机翼-中央翼梁靠近发动机吊架后固定点的角形密封件-检查/修理	否	2012-10-18	2012-10-18	邢军	民航西北地区管理局适航审定处	1. EASA AD2012-0194 (2012年9月25日颁发)
8	CAD2012-A320-02R1	39-7454	氧气-化学应急氧气瓶改装	否	2012-10-19	2012-10-19	孙才	民航西南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2012-0055R1, 2012年10月17日颁布
9	CAD2006-A300-06R1	39-7452	机翼-9号肋内侧下蒙皮及尾梁后部-检查	否	2012-10-19	2012-10-19	徐蕾	民航西北地区管理局适航审定处	EASA AD 2012-0203 (2012年10月01日颁发)
10	CAD2012-MULT-54	39-7456	改装发动机附件齿轮箱(AGB)	否	2012-10-22	2012-10-22	董文强	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2012-0209 2012年10月8日

适航指令双周刊第 2012-20期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2012-C750-01	39-7457	更换发电机控制组件 (GCU)	否	2012-10-22	2012-10-24	董文强	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2012-18-16 修正案: 39-1719 3
12	CAD2012-AS35-02	39-7458	旋翼飞机飞行手册-限 制部分-修订与尾桨- 复合轴瓦-检查/更换	是	2012-10-23	2012-10-23	张仁浩	民航东北地区 管理局适航审 定处	1. Eurocopter公司 AS350紧急服务通 告ASB No. 01. 00. 65, 2012年10月0 4日发布, 2012年 10月18日第一次 修订。
13	CAD2011-CRJ7-04R1	39-7462	主起落架- 收起作动器腐蚀	否	2012-10-24	2012-10-24	龙飞君	民航华东地区 管理局适航审 定处	1. 加拿大AD CF-2 011-36R1, 2012 年10月3日发布
14	CAD2012-B737-11	39-7461	检查后压力隔框腹板	否	2012-10-24	2012-10-24	董文强	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2012-18-13 修正 案号: 39-17190
15	CAD2012-MULT-51R1	39-7463	PW4000系列发动机低 压涡轮静子叶片尺寸 检查	否	2012-10-26	2012-11-07	金奕山	中国民用航空 局航空器适航 审定司	1. FAA AD 2012- 14-09, 39-17123

适航指令双周刊第 2012-20期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2012-MULT-53	39-7455	检查/更换RB211系列发动机燃烧室前部衬层计量面板	否	2012-10-26	2012-11-01	金奕山	中国民用航空局航空器适航审定司	1. EASA AD 2012-0215 Correction, 2012年10月24日颁发
17	CAD2012-E190-05	39-7466	修订维修方案增加适航性限制检查要求	否	2012-10-29	2012-10-29	董文强	民航华北地区管理局适航审定处	1. ANAC AD 2011-05-04 修正案号: 39-1339
18	CAD2012-MULT-34R1	39-7459	主旋翼驱动-主齿轮箱锥齿轮立轴-检查/限制	是	2012-10-29	2012-10-25	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD: 2012-0225-E, 2012年10月25日颁发
19	CAD2002-A320-17R2	39-7465	辅助动力装置-APU排气尾管-改装	否	2012-10-30	2012-11-01	孙才	民航西南地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2012-0214, 2012年10月18日颁布
20	CAD2012-B737-12	39-7467	客舱高度警告系统改装	否	2012-10-31	2012-11-07	董文强	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2012-19-11 修正案: 39-17206

适航指令双周刊第 2012-20期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
21	CAD2012-E135-01R7	39-7471	主桨叶系统-主桨毂- 检查/更换	否	2012-10-31	2012-10-30	龙飞君	民航华东地区 管理局适航审 定处	1. EASA AD 2012-0085R5, 2012年10月30日发布



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>