



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2017-10期

BIWEEKLY 2017-10

2017年5月16日 - 2017年5月31日

16 May 2017 - 31 May 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-10期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2016-B777-09R1	39-9062	发动机高压压气机8-10级毂的检查	否	2017-05-18	2017-05-19	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2017-08-05, 修正案号39-18854, 2017年4月5日颁发
2	CAD2017-A332-02	39-9061	修订旋翼航空器飞行手册应急程序	否	2017-05-18	2017-05-18	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0077, 2017年5月3日颁发
3	CAD2017-A380-04	39-9060	动力装置余油管-检查/更换	否	2017-05-18	2017-05-18	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0075, 2017年5月2日颁发
4	CAD2016-A380-03R1	39-9059	执行适航限制章节第4部分-系统设备维护要求	否	2017-05-18	2017-05-18	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0076, 2017年5月3日颁发
5	CAD2013-EC35-03R1	39-9056	燃油-燃油系统/供油箱指示-检查	否	2017-05-16	2017-04-26	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1.EASA AD 2013-0306-CN, 2017年4月26日

适航指令双周刊第 2017-10期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2017-A330-02	39-9070	水平安定面/中间翼箱 顶部蒙皮-检查/修理	否	2017-05-26	2017-05-17	朱江	民航中南地区 管理局适航审 定处	1、EASA AD 2017 -0078, 2017年5 月3日颁发
7	CAD2017-A139-03	39-9055	主旋翼—主旋翼集流 环—检查 / 更换	否	2017-05-16	2017-05-17	张仁浩	民航东北地区 管理局适航审 定处	EASA AD 2017-00 83, 2017年05月1 0日颁布;
8	CAD2017-A109-02	39-9054	水平安定面- 升降舵组件-检查	是	2017-05-16	2017-05-16	王伟建	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. EASA AD 2017-0085-E 2017年05月12日
9	CAD2017-MULT-27	39-9057	检查和更换燃油增压 泵	否	2017-05-17	2017-05-17	武博	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2017-08-01 修正 案号: 39-18850
10	CAD2017-EC30-03	39-9058	机身-尾梁/尾桨连接 框-检查	否	2017-05-17	2017-05-19	张春宇	民航东北地区 管理局适航审 定处	1、EASA AD 2015 -0033-E (2015 年 2 月 24 日颁发)

适航指令双周刊第 2017-10期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2017-LJ60-02	39-9073	检查机身蒙皮	否	2017-05-27	2017-05-27	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2017-08-07, 39-18856, 2017年4月7日颁发
12	CAD2017-A300-02	39-9063	机身-散货舱门-检查/修理	否	2017-05-22	2017-05-22	谭震	民航西北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0082 (2017年5月8日颁布)
13	CAD2017-MULT-28	39-9053	机翼接头螺栓-寿命限制	否	2017-05-19	2017-05-22	刘延利	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) AD/JABIRU/2, 2017年5月10日
14	CAD2017-CL60-02R2	39-9069	AFM/TLMC修订及机翼防冰系统改装	否	2017-05-26	2017-02-22	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	CF-2017-07R1, 2017年5月15日颁发。
15	CAD2017-A320-02	39-9064	更换发动机径向传动轴 (Radial Drive Shaft)	否	2017-05-23	2017-05-26	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0084 (2017年5月12日颁布)

适航指令双周刊第 2017-10期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
16	CAD2017-DA40-01	39-9065	发动机控制系统- 电子控制单元-改装	否	2017-05-24	2017-05-26	王伟建	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. EASA AD 2017-0086 2017年05月12日
17	CAD2014-MULT-35R1	39-9066	机翼—检查/改装40 隔框竖桁处的中心翼 箱紧固孔	否	2017-05-24	2017-05-24	何珮	中国民用航空 局航空器适航 审定司	1. EASA AD 2017 -0069, 2017年4 月25日
18	CAD2017-MULT-29	39-9067	旋翼主轴上部轴承润 滑及滑油管检查	否	2017-05-25	2017-05-31	金奕山	中国民用航空 局航空器适航 审定司	1. EASA AD No. : 2017-2017-0089 , 2017年5月17日
19	CAD2015-MULT-53R1	39-9068	更新GENx发动机FADEC 软件	否	2017-05-25	2017-06-09	金奕山	中国民用航空 局航空器适航 审定司	1. FAA AD No. 2 017-09-06, 39-1 8868
20	CAD2015-A300-03R1	39-9071	门-后货舱门框叉状结 构-检查	否	2017-05-27	2017-05-23	谭 震	民航西北地区 管理局适航审 定处	1、EASA AD 2015 -0152R1 (2017 年05 月23 日颁布)

适航指令双周刊第 2017-10期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
21	CAD2017-DA42-01	39-9072	发动机排气-排气管-改装/检查	否	2017-05-27	2017-05-31	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0090 2017年05月17日
22	CAD2017-B429-02	39-9074	时限/维护检查-新的适航寿命限制和审定维护要求	否	2017-05-31	2017-05-31	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1、加拿大指令CF-2017-16, 2017年5月17日。



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>