



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2017-13期**

BIWEEKLY 2017-13

2017年7月1日 - 2017年7月15日

1 Jul 2017 - 15 Jul 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-13期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2011-B777-01R2	39-9104	安装特氟龙管套及盖封紧固件	否	2017-07-10	2017-07-11	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2017-11-14, 39-18913, 2017年5月23日颁发
2	CAD2017-CL30-01	39-9100	氧气—更换入口区域乘客氧气面罩系绳	否	2017-07-04	2017-07-07	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大AD No. : CF-2017-22, 2017年6月23日
3	CAD2016-MULT-34R3	39-9106	主齿轮箱碎屑探测器/油滤/滑油冷却器的检查及主旋翼驱动星型模块的更换/减少使用寿命	否	2017-07-11	2017-07-11	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0111, 2017年6月23日颁发
4	CAD2017-AS35-03	39-9098	电源系统 - 起动发电机和电刷 - 检查 / 更换	否	2017-07-03	2017-07-07	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0109, 2017年06月23日颁布;
5	CAD2017-MULT-38	39-9099	机翼-缝翼延伸机械止动组件-检查	否	2017-07-03	2017-07-03	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0106 2017年06月19日

适航指令双周刊第 2017-13期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2005-S365-03R4	39-9107	检查并更换Starflex星型摇臂	否	2017-07-11	2017-07-11	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1. EASA 2008-016 5R1, 2017年6月30日颁发
7	CAD2017-B737-09	39-9102	检查和修理飞机后机身蒙皮	否	2017-07-05	2017-07-05	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-10-07 修正案号: 39-18881
8	CAD2017-B737-10	39-9103	检查和修理飞机后机身蒙皮裂纹	否	2017-07-05	2017-07-05	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-10-08 修正案号: 39-18882
9	CAD2017-MULT-32R1	39-9109	检查主齿轮箱磁堵和更换行星齿轮组件	否	2017-07-12	2017-07-12	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0116, 2017年7月5日颁发
10	CAD2017-AS35-04	39-9105	安定面-垂直安定面-检查	否	2017-07-11	2017-07-12	张春宇	民航东北地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0114 (2017年6月28日颁发)

适航指令双周刊第 2017-13期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2017-B767-07	39-9108	检查并修理机身蒙皮 搭接接头	否	2017-07-12	2017-07-13	武博	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2017-11-04cor 修正案号: 39-18 903



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>