



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2017-5期

BIWEEKLY 2017-5

2017年3月1日 - 2017年3月15日

1 Mar 2017 - 15 Mar 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-5期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2017-AS35-02	39-8992	旋翼飞行控制-旋钮组件-调节/功能检查/更换/改装	否	2017-03-06	2017-03-06	张仁浩	民航东北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0035, 2017年02月20日颁布
2	CAD2017-C560-01	39-9000	电气线束与燃油管检查及报告	否	2017-03-10	2017-03-10	陶 娟	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2017-04-14, 39-18809, 2017年2月9日颁发
3	CAD2017-G2CA-01	39-8991	动力装置—发动机冷却风扇—改装/检查/更换	否	2017-03-03	2017-03-10	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD No. 2017-0039, 2017年2月24日
4	CAD2017-MULT-12	39-8990	飞行控制—方向舵控制系统—更换左右方向舵支架组件	否	2017-03-03	2017-03-13	龙飞君	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大指令CF-2017-10, 2017年2月27日
5	CAD2017-A330-01	39-9001	动力装置-发动机液压阻尼器-更换（寿命限制）	否	2017-03-10	2017-03-10	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0041, 2017年2月24日颁发, 2017年2月28日订正

适航指令双周刊第 2017-5期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2017-MULT-13	39-8989	发动机-齿轮箱-改装/检查	否	2017-03-03	2017-03-06	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0034 2017年02月20日
7	CAD2017-CL60-03	39-8993	方向舵控制系统 - 机长侧方向舵脚蹬管路的裂纹	否	2017-03-08	2017-03-08	钟颖芬	民航中南地区管理局适航审定处	1. TCCA AD CF-2017-09, 2017年2月22日颁发
8	CAD2017-B747-03	39-8994	检查和修理吊架侧蒙皮及弹性梁支撑接头	否	2017-03-09	2017-03-14	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-04 修正案号: 39-18783
9	CAD2017-B737-01	39-8995	检查和修理机身蒙皮组件及轴承带	否	2017-03-09	2017-03-14	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-05 修正案号: 39-18784
10	CAD2017-B767-04	39-8996	检查和修理饮用水系统连接器	否	2017-03-09	2017-03-16	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-03 修正案号: 39-18782

适航指令双周刊第 2017-5期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2017-B737-02	39-8997	检查并修理机身站位540处的机身蒙皮	否	2017-03-09	2017-03-17	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-10 修正案号: 39-18789
12	CAD2017-B747-04	39-8998	检查并修理顶部蒙皮内侧表面	否	2017-03-10	2017-03-17	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-09 修正案号: 39-18788
13	CAD2017-S092-02	39-8999	检查和修理尾桨变距轴 (TRPCS) 组件	否	2017-03-10	2017-03-20	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-51 cor 修正案号: 39-18818
14	CAD2017-MULT-14	39-9002	主旋翼驱动-发动机和变速器 (transmission) 滑油冷却系统-检查/改装	是	2017-03-14	2017-03-14	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0046-E 2017年03月10日



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>