



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2017-6期**

BIWEEKLY 2017-6

2017年3月16日 - 2017年3月31日

16 Mar 2017 - 31 Mar 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-6期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2017-MULT-11	39-9006	主旋翼驱动/发动机滑油-主齿轮箱冷却器-检查	否	2017-03-21	2017-03-21	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0042, 2017年2月25日颁发
2	CAD2016-MULT-34R2	39-9007	主齿轮箱碎屑探测器/油滤/油冷器的检查及主旋翼驱动星型模块的更换/减少使用寿命限制	是	2017-03-21	2017-03-21	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0050-E, 2017年3月17日颁发
3	CAD2017-B757-01	39-9003	更换扰流板动力控制单元 (Power Control Unit)	否	2017-03-21	2017-03-28	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	FAA AD 2017-04-07, 修正案号39-18802
4	CAD2017-MULT-15	39-9004	驾驶舱系统-更换高度表	否	2017-03-21	2017-04-07	郝志鹏	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) FAA AD 2017-04-06, 修正案号39-18801
5	CAD2017-B747-05	39-9005	检查水平安定面	否	2017-03-21	2017-01-25	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2016-25-05 修正案号: 39-18731

适航指令双周刊第 2017-6期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2017-P180-01	39-9008	飞行控制系统-副翼、升降舵、主翼内侧襟翼、前翼襟翼-检查	否	2017-03-22	2017-03-23	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0045 2017年03月09日
7	CAD2017-MULT-16	39-6897	飞行控制-检查配平水平安定面作动器及上接头	否	2017-03-23	2017-03-23	刘延利	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) EASA AD 2017-0044, 2017年3月9日
8	CAD2017-B737-03	39-9009	检查并修理外侧水平安定面前梁缘条叉耳	否	2017-03-27	2017-03-28	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-12 修正案号: 39-18791
9	CAD2017-B737-04	39-9010	检查主起落架外侧表面	否	2017-03-28	2017-03-29	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-04-11 修正案号: 39-18806
10	CAD2017-B748-01	39-9011	检查和更换发动机吊架和后整流罩之间的蒸汽密封	否	2017-03-30	2017-04-03	朱宁文	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2017-04-13, 修正案号 39-18808

适航指令双周刊第 2017-6期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2017-B737-05	39-9012	检查并修理机身上部隔框和侧隔框连接处裂纹	否	2017-03-31	2017-04-03	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-04-08 修正案号: 39-18803



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>