



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**适航指令双周刊第2017-9期**

BIWEEKLY 2017-9

2017年5月1日 - 2017年5月15日

1 May 2017 - 15 May 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-9期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2013-MULT-65R1	39-9046	拆除高压压气机（HPC）2-5 级转子盘毂	否	2017-05-03	2017-04-21	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2017-07-04, 39-18842, 2017年3月24日颁发
2	CAD2017-MULT-22	39-9045	主燃油滑油热交换器更换	否	2017-05-03	2017-05-22	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、FAA AD 2017-08-06, 39-18855, 2017年4月5日颁发
3	CAD2017-MULT-03R1	39-9049	发动机压气机中央机匣检查/修理	否	2017-05-08	2017-05-10	陶娟	民航中南地区管理局适航审定处	1、EASA AD 2017-0071, 2017年4月26日颁发
4	CAD2017-B737-06	39-9043	检查和修理水平安定面下部蒙皮	否	2017-05-02	2017-05-02	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-06-14 修正案号: 39-18838
5	CAD2017-C680-01	39-9044	检查、修理和改装机身后部倾斜隔框	否	2017-05-02	2017-05-02	何珮	中国民用航空局航空器适航审定司	1. FAA AD 2017-06-13, 39-18837

适航指令双周刊第 2017-9期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2015-A320-12R1	39-9047	【取消】检查主起落架门连杆组件	否	2017-05-03	2017-05-03	樊飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2015-0234-CN (2017年04月28日颁发)
7	CAD2017-S092-03	39-9048	检查直升机尾部齿轮箱中心外壳	否	2017-05-04	2017-05-12	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-07-09 修正案号: 39-18848
8	CAD2017-MULT-24	39-9052	检查燃烧加热器	否	2017-05-09	2017-05-09	付金华	中国民用航空局航空器适航审定司	1. FAA AD2017-06-03, 39-18827, 2017年3月9日
9	CAD2017-MULT-25	39-9050	发动机燃油和控制系统-优先喷油嘴组件-更换	否	2017-05-08	2017-05-09	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0070 2017年04月25日
10	CAD2017-MULT-26	39-9051	飞行控制-襟翼控制系统/双臂曲柄组件-检查/改装	否	2017-05-08	2017-05-12	武博	民航华北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2017-0074 2017年04月28日



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>