



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第2017-2期

BIWEEKLY 2017-2

2017年1月16日 - 2017年1月31日

16 Jan 2017 - 31 Jan 2017

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民航科学技术研究院

China Academy of Civil Aviation Science and Technology

适航指令双周刊第 2017-2期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
1	CAD2017-S092-01	39-8943	检查和修理尾桨变距轴 (TRPCS) 组件	是	2017-01-17	2017-01-17	王伟建	民航华北地区管理局适航审定处	1. FAA AD 2017-02-51 2016年01月13日
2	CAD2010-E135-03R2	39-8945	主旋翼驱动-主减机匣上构件-改装	否	2017-01-23	2017-01-23	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. EASA AD No. : 2017-0002, 2017年1月9日颁发
3	CAD2017-B787-01	39-8950	安装液压油标牌并检测液压油	否	2017-01-20	2017-01-20	王 烨	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2016-25-02, 修正案号 39-18728
4	CAD2017-B787-02	39-8951	更换客舱空气压缩机 (CAC) 模块	否	2017-01-20	2017-01-26	王 烨	上海航空器适航审定中心	1. FAA AD 2016-25-21, 修正案号 39-18747
5	CAD2017-CL60-01	39-8947	修订飞机飞行手册—不可靠空速程序	否	2017-01-20	2017-01-20	朱江	民航中南地区管理局适航审定处	1、CF-2017-01, 2017年1月6日颁发。

适航指令双周刊第 2017-2期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
6	CAD2017-MULT-02	39-8944	自动驾驶-水平安定面配平系统改装和功能测试	否	2017-01-22	2017-01-31	郝志鹏	中国民用航空局航空器适航审定司	(1) FAA AD 2016-25-01, 修正案号39-18727
7	CAD2016-A300-12R1	39-8952	机身 -上部机身框下缘连接件-改装	否	2017-01-22	2016-12-28	谭震	民航西北地区管理局适航审定处	1. EASA AD 2016-0249[Correction] (2017年1月10日颁布)
8	CAD2017-B429-01	39-8953	时间限制&维修检查—限制寿命的轮式起落架部件未序列化	否	2017-01-23	2017-01-30	范仁钰	民航华东地区管理局适航审定处	1. 加拿大适航指令CF-2017-02, 2017年1月16日发布
9	CAD1998-B757-01R2	39-8954	更换燃油管路组件	否	2017-01-23	2017-01-24	汪毅飞	民航西南地区管理局适航审定处	EASA AD 2017-0006 (2017年01月10日发布)
10	CAD2017-A320-01	39-8946	检查发动机三号轴承	否	2017-01-20	2017-01-20	汪毅飞	民航西南地区管理局适航审定处	FAA AD 2016-25-11, 修正案号39-18737

适航指令双周刊第 2017-2期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	第一参考文件
11	CAD2016-A139-05R1	39-8955	主旋翼驱动-主减速器 输入端组件-更换	否	2017-01-23	2017-01-24	张春宇	民航东北地区 管理局适航审 定处	EASA AD 2016-02 55, 2016年12月1 5日颁布;
12	CAD2017-B767-01	39-8956	检查和修理后压力隔 板裂纹	否	2017-01-24	2017-02-07	武博	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2016-25-07 修正 案号: 39-18733
13	CAD2017-B767-02	39-8957	检查和修理货舱隔热 垫	否	2017-01-24	2017-01-31	武博	民航华北地区 管理局适航审 定处	1. FAA AD 2016-25-29 修正 案号: 39-18755



编辑单位：中国民航科学技术研究院

联系电话：010-64481179

邮箱：ae@caaengineering.com.cn

中文适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>

外文适航指令网站：<http://www.castc.org.cn/ad/>